

Vyžádal:
Klán, spol s.r.o.
K Raškovci 1360/V
Kolín V
28002

V Praze 26.07.2019

Posudek č.330-085/2019

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Stanovení ceny motorového vozidla

Typ: Kia Sportage

RZ (spz): 9U10240

Počet vyhotovení	2
Číslo vyhotovení	1
Počet příloh	4
Počet předaných vyhotovení	1
Počet listů	6 listů posudku + 13 listů příloh

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené Znaleckým Standardem I/2005 vydaného ÚSI v Brně s přihlédnutím k požadavku zadavatele znaleckého posudku.

0. Úvod

0.1. Žadatel o znalecký posudek

Objednavatel: Klán, spol s.r.o.
K Raškovci 1360/V
Kolín V

Forma vyžádání: Objednávka

Datum vyžádání: 6.6.2019

Termín vypracování: 26.7.2019

0.2. Účel vyžádání znaleckého posudku

Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla k datu provedení jeho prohlídky.

0.3. Datum, ke které je cena stanovena stanovena

Ke dni provedení prohlídky vozidla, tj.26.06.2019.

0.4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

Technický průkaz vozidla
Výsledky prohlídky vozidla
Oznámení objednavatele posudku o historii provozu vozidla
Tištěná inzerce – inzertní noviny
Internetové stránky
Ceník vozidel Kia Sportage

1.Nález

1.1.Identifikace vozidla

Značka a typ	Kia Sportage
Druh vozidla	Osobní automobil
Technický průkaz série, číslo	UH343537
Osvědčení o TP platné do	02/2021
Výrobní číslo vozidla / rok výroby	U5YPH814AGL149490
VIN nebo výrobní číslo karoserie / rok v.	U5YPH814AGL149490
Druh karoserie	kombi
Výrobní číslo motoru / rok výroby	xxx / xxx
Druh motoru	zážehový
Výkon (kW) / zdvihový objem (cm ³)	97 / 1 591
Druh a rozměr pneu prvomontáže	225/60 R17
Schválené změny proti původnímu typu	Žádné
Registrační značka	9U10240
První uvedení do provozu	20.2.2017
Vlastník vozidla	Unicredit Leasing CZ a.s., Želetavská1525/1, Praha
Počet předchozích provozovatelů	1
Stav počítáče ujetých kilometrů	40 243 odečteno k datu prohlídky
Údaje o počtu ujetých km dle objednavatele	40 243 odečteno k datu prohlídky
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci	Souhlasí

1.2.Údaje o opravách

Objednavatelem posudku nebyly sděleny žádné informace o provádění úkonů pravidelné údržby vozidla, servisní knížka nebyla předložena. Objednavatelem nebyly sděleny žádné informace o provedení oprav poškození vozidla v průběhu doby jeho provozu.

1.3. Výbava vozidla

ABS, čelní, boční a hlavové airbagy, systém jízdní stability, imobilizer, elektrické ovládání předních i zadních oken, elektricky ovládaná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio s USB vstupem, navigace, automatická klimatizace, palubní počítač, posilovač řízení, manuální převodovka, zadní parkovací senzory, zadní kamera, kožený, multifunkční volant, vyhřívání volantu, vyhřívání předních sedadel, autotelefon, dešťový senzor, tempomat, mlhovky, disky kol z lehkých slitin 17", střešní podélný nosič, tažné zařízení

1.4.Prohlídka a zkušební jízda

Prohlídka provedena dne: 26.6.2019

Místo prohlídky: Kolín

Zkušební jízda: 26.6.2019

1.5. Technický stav skupin vozidla

Motor + spojka	Bez zjevných závad, funkční, provozuschopné, nedostatek chladiva Stav úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů
Hodnocení skupiny ± %	-5
Převodovka + rozvodovka	Bez zjevných závad, funkční, provozuschopné Stav úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů
Hodnocení skupiny ± %	0
Zadní náprava	Bez zjevných závad, funkční, provozuschopné Stav úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů
Hodnocení skupiny ± %	0
Přední náprava+mech. řízení	Bez zjevných závad, funkční, provozuschopné Stav úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů
Hodnocení skupiny ± %	0
Skříň karoserie	Poškození, deformace, škrábance, vrypy Stav horší, než úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů
Hodnocení skupiny ± %	-40
Výbava karoserie	Poškození: škrábance, znečištění Stav mírně horší, než úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů
Hodnocení skupiny ± %	-20

Ke dni prohlídky lze konstatovat: P nárazník - vrypy, LP dveře - škrábance+jamka, LZ dveře - vrypy+deformace
 Poškození zadní části: LZ bočnice - deformace, LZ dsvětlo - prasklé, Z nárazník - prasklý, spojler Z nárazníku - prasklý, L odrazka - prasklá
 PZ bočnice - škrábance+jamka, PZ dveře - škrábance, kryt P prahu - neodborná oprava, PP dveře - vrypy,
 P vnější zrcátko - škrábance, PP blatník - škrábance, znečištění interiéru, víko zav. Prostoru - vrypy,
 pravý "C" sloupek - jamka, výplň PZ dveří - znečištěno barvou

1.6. Pneumatiky

Pneumatiky prvomontáže:

Poloha	Značka, rozměr a typ	CNPP (Kč)
LP:	Kumho 225/60 R17	1 740,00
PP:	Kumho 225/60 R17	1 740,00
LZ:	Kumho 225/60 R17	1 740,00
PZ:	Kumho 225/60 R17	1 740,00
Pneu prvomontáže celkem (Kč včetně DPH):		6 960,00

Pneumatiky na vozidle:

Poloha	Značka, rozměr a typ	CNPV (Kč)	TH (%)	CČPV (Kč)
LP:	Kumho 225/60 R17	2 250,00	80,00	1 800,00
PP:	Kumho 225/60 R17	2 250,00	80,00	1 800,00
LZ:	Kumho 225/60 R17	2 250,00	90,00	2 025,00
PZ:	Kumho 225/60 R17	2 250,00	90,00	2 025,00
Pneu na vozidle celkem (Kč včetně DPH):				7 650,00

Poznámka: Pneumatiky, namontované na vozidle, nejsou schváleny ve znění TP pro daný typ vozidla

1.7. Mimořádná výbava

Druh, typ	ks	Výchozí cena	Stáří (roky)	ZA (%)	Stav (±%)	TH (%)	CČVM (Kč)
Střešní nosiče	1,00	6 026,00	3,00	35,06	0,00	64,94	3 913,28
Tažné zařízení	1,00	8 674,00	3,00	35,06	0,00	64,94	5 632,90
Metalický lak	1,00	16 000,00	3,00	35,06	0,00	64,94	10 390,40
Celkem		30 700,00					19 936,58

2. Posudek

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace (vozidla jako celek)

Doba provozu	3.rok	Zdůvodnění:	Dle data uvedení do provozu a data ocenění
Počet ujetých km	40 243	Zdůvodnění:	Stav čítače ujeté vzdálenosti ke dni prohlídky
ZAD =	40,00		
ZAP =	30,12 %		
ZA =	35,06 %		

Základní amortizace stanovena dle metodiky znaleckého standardu I/2005 ve výši ZA = 35,06%

2.1.2. Výpočet redukované techn. hodnoty vozidla

SKUPINA:	THSN (%)	ZA (%)	TECHN. STAV (±%)	THS (%)	PDS (%)	PTHS (%)
Motor + spojka	100,00	35,06	-5,00	61,69	20,00	12,34
Převodovka + rozvodovka	100,00	35,06	0,00	64,94	10,00	6,49
Zadní náprava	100,00	35,06	0,00	64,94	4,00	2,60
Přední náprava+mech. řízení	100,00	35,06	0,00	64,94	11,00	7,14
Skříň karoserie	100,00	35,06	-40,00	38,96	25,00	9,74
Výbava karoserie	100,00	35,06	-20,00	51,95	30,00	15,59
REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA VOZIDLA T H V R (%)						53,90

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.2. Výchozí cena vozidla

Výše výchozí ceny vozidla CN = 609 980,00 Kč včetně DPH
 Pramen ev. zdůvodnění: Ceník vozidel Kia Sportage, platný ke dni ocenění

2.3. Výpočet časové ceny vozidla

Typy cen	Zkratky	Hodnoty	Veličiny
Výchozí cena vozidla	CN	609 980,00	(Kč)
Výchozí cena pneumatik prvomontáže	CNPP	6 960,00	(Kč)
Redukovaná cena vozidla	CR	603 020,00	(Kč)
Redukovaná tech. hodnota vozidla	THVR	53,90	(%)
THVR x CR	TCVR	325 027,78	(Kč)
Časová cena pneumatik na vozidle	CČPV	7 650,00	(Kč)
Časová cena mimořádné výbavy	CČVM	19 936,58	(Kč)
Časová cena vozidla	CČV	352 614,36	(Kč)
Časová cena vozidla po zaokrouhlení	CČV	352 600,00	(Kč)

2.4. Výpočet obvyklé ceny vozidla

Koeficient prodejnosti KP= 1,02

Zdůvodnění Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen vozidel určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě Porovnání se shodnými vozidly a jejich časovými a prodejními cenami na trhu Tištěná inzerce, internet, autobazary Vzhledem ke skutečnosti, že vozidlo se při prohlídce nacházelo v poškozeném stavu, byl při stanovení COB zohledněn rozpočet nákladů na opravu poškození vozidla pro podmínky autorizovaného servisu ve výši 102 085,00 Kč s mírou uplatnění 50%.

Obvyklá cena vozidla COB = CČV x KP-NOP = 308 609,50 Kč včetně DPH
Obvyklá cena vozidla po zaokrouhlení 309 000,00 Kč včetně DPH

Obvyklá cena vozidla: 309 000,00 Kč včetně DPH

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.04.2000 č.j.Spr. 3707/99 pro základní obor Ekonomika odvětví Ceny a odhady motorových vozidel včetně historických.

Znalecký úkon je zapsán pod poř.číslem 330-085/2019 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

26.7.2019

Ing. Vítězslav Černík
Vratislavova 20/24
128 00 Praha 2

Přílohy:

1. Technický průkaz vozidla
2. Koeficient prodejnosti
3. Ceník vozidel Kia Sportage
4. Fotodokumentace vozidla